

Ultrazvukové vodoměry

Od roku 2023 dochází k postupné výměně klasických mechanických vodoměrů za vodoměry ultrazvukové, které jsou přesnější nežli běžné vodoměry. Výhodou pro zákazníka je odečet vodoměru bez nutnosti vstupovat do domu, denní přehled o spotřebě vody v případě reklamace množství odebrané vody, a v neposlední řadě chybová hlášení přímo na [ciferníku vodoměru](#), která ho informují o možných problémech na vnitřní vodovodní instalaci.



Chybová hlášení (info kódy), které se na ciferníku objeví, informují zákazníka o tom že:

LEAK - Během posledních 24 hodin nebyl zaznamenán nulový průtok ve vodoměru po dobu nejméně jedné nepřerušované hodiny. (Možnost netěsnosti kohoutku, splachovacího zařízení, pojistného ventilu a podobně.)

BURST - Průtok vody překračoval hodnotu Q3 (u běžných domovních vodoměrů 2,5 m³/hod) po dobu nejméně půl hodiny. Což může signalizovat větší únik vody z instalací domovního rozvodu.

TAMPER - Pokus o nedovolenou manipulaci s vodoměrem.

DRY - Vodoměr není naplněn vodou a neměří.

REVERSE - Voda protéká vodoměrem v nesprávném směru a to minimálně po dobu 5 minut.

Info kódy se zobrazují pouze po dobu trvání stavu, který je vyvolal (kromě infokódu TAMPER, který pokud je aktivován se zobrazuje trvale). Veškeré chybové hlášení jsou archivovány a jsou zpětně dostupné.